

浅析钣金折弯加工工艺

陈永军 徐 兵

摘 要:在铁路电力机车生产过程中,为了保证整车各部件间的连接性能以及保证整车安全性、外观状态符合设计、工艺、顾客的要求,就需要设计很多不同形状、尺寸、板厚的钣金件进行链接,这其中有很多零件需要使用折弯机进行加工,这就需要考虑零件的展开尺寸、最小折弯边、零件折弯干涉等问题。

关键词: 钣金; 工艺

一、折弯常见问题及解决方案

槽类件折弯问题

正常的折弯模式

正常的折弯方式如图1所示。




图1 正常折弯

1.槽类及多道弯工件折弯难点

此类工件折弯时,由于槽宽大于腿高,导致工件折弯时,工件一端与折弯上模或者折弯机上滑块干涉,工件尺寸无法保证,如图2所示。




图2 干涉详图

2. 钣金折弯干涉预判

遇到此类高腿槽钣金件时,如何快速判断其能否完成折弯,需要经过多次计算,对应尺寸如图3所示。

当L-M>1.5x时,此工件可以折弯,不发生干涉。 当L-M<1.5x时,此工件不可以折弯,产生干涉。

作者简介:

1.陈永军(1974.11——), 男, 汉族, 大专学历, 高级技师, 主要从事电力机车钣金折弯加工的研究工作。 2.徐兵(1982.12——), 男, 汉族, 本科学历, 高级工程师, 主要从事电力机车工艺研发工作。




图3 槽类工件折弯相关尺寸

3.干涉问题解决方案

(1)若槽类工件产生折弯干涉,可以选择鹅颈上模进行折弯,这样就能避免工件折弯边与折弯机或者上模具的干涉,保证工件的折弯尺寸,如图4所示。




图 4 采用鹅颈上模折弯

- (2) 若槽类工件产生折弯干涉而又没有合适的鹅颈上模可用时,可以在不影响使用要求的情况下预先在折弯中间处进行反向预弯,如图5所示,通过人为增加折弯角度保证工件能正常进行折弯,最后再用平胎模具对预弯处进行点压压平,确保产品质量要求。
- (3)多道弯工件折弯时,如果H₁>H或者B<V/2 折弯时,工件与下模开口和工作台干涉,这时下模的选 择和折弯顺序就非常重要,可以选择以下方法:①选择




图5 预折弯

H>H₁的高尺寸下模,保证工件正常折弯;②选择B>V/2的下模开口,保证工件正常折弯;③没有高尺寸下模时可以更改折弯顺序,先预变形中间弯到一定角度,再在短边处折弯,然后第三道弯成形,最后复压中间弯到工艺要求尺寸和角度,这样就能保证工件的工艺尺寸,如图6所示。




图6 多道弯折弯

二、折弯裂纹

(1)原因分析

钣金件折弯时,经常在折弯拉伸面出现裂纹,造成 工件力学性能受损,无法满足工艺使用要求,从而导致 工件报废,造成一定的经济损失,究其原因主要有以下 几点:

- ①板材有特殊的晶体结构和轧制纹路方向, 折弯时平行纹路方向易产生断裂;
 - ②选用折弯半径R角太小;
 - ③下模 V 形槽的 R 角小;
 - ④材料性能差。
 - (2) 防治措施
- ①下料时,将板材旋转至折弯垂直方向进行切割(即使材料折弯方向与纹路垂直):
 - ②加大上模R角;
 - ③使用大R角的下模具加工;
 - ④选用性能好的材料。

钣金展开计算

常用的展开方式有两种:中性层展开和三维软件 展开。

中性层展开法

中性层定义:板材在受到外力挤压过程中,其外层受到拉伸,内层受到挤压,在其断面内部必然会存在一个过渡层,这个过渡层既不受到拉伸,又不受到挤压,其所受应力几乎为零,这个过渡层就称为材料的中性层。中性层在弯曲过程中,它的长度和弯曲前长度一样,基本保持不变,如图7所示。




图7 中性层示意图

中性层的位置不仅与折弯半径、板材厚度、内移系数等有关,而且还与加工方法、钣金件形状及其尺寸等因素有关。因此,只能近似确定中性层的位置,在实际应用中一般采取近似值计算。钣金件工艺图如图8所示,中性层长度尺寸L的计算公式为:




图8 钣金件工艺图

L=L₁+L₂+π (180° -β)(r+tk)/180° 其中 L₁, L₂——直线段长度 (mm);

β ——张角(°);

r---弯板内弧半径(mm);

t---钢板厚度 (mm);

k——中性层系数。

通过利用三维软件进行各种板厚、角度、半径的模拟计算和现场加工实践,我们总结了一些K因子数值,其具体取值参照表1。

r/t	≤ 0.5	0.6	0.8	1	1.2	1.3	1.5	2	2.5	3.0	4.0	5.0	6.0	≥ 8
k	0.26	0.28	0.30	0.32	0.33	0.34	0.36	0.38	0.39	0.40	0.42	0.44	0.46	0.50



90° 折弯快速展开计算




图9 90° 折弯

90° 折弯展开图如图9所示,近几年我们都使用CATIA、SOLIDWORKS等三维软件进行钣金建模来计算展开尺寸,通过反复验证来看,当扁钢制品的冷弯折弯角度为90°时,长度展开尺寸L的计算公式为:

 $L=L_1+L_2-V$

其中 L₁, L₂——直线段长度 (mm);

V——补偿值V(mm),即一道弯减除值,见表2。

表2 90° 折弯参数表

厚度 t	弯曲半径r											
	1	1.2	1.6	2	2.5	3	4	5	6	8	10	12
	补偿值v											
1	-1.92	-1.97	-2.10	-2.23	-2.41	-2.59	-2.97	-3.36	-3.79	-4.65	-5.51	-6.37
1.5	_	_	-2.90	-3.02	-3.18	-3.34	-3.70	-4.07	-4.45	-5.26	-6.11	-6.97
2	_	ı	-	-3.84	-3.98	-4.13	-4.46	-4.81	-5.18	-5.94	-6.72	-7.58
2.5	_	_	_	_	-4.80	-4.93	-5.24	-5.57	-5.93	-6.66	-7.42	-8.21
3	_	ı	-	ı	_	-5.76	-6.04	-6.35	-6.69	-7.40	-8.14	-8.91
4	_	ı	-	ı	_	ı	-7.7	-7.95	-8.26	-8.92	-9.62	-10.36
5	_	ı	_	1	_	-	_	-9.6	-9.87	-10.48	-11.15	-11.85
6	_	ı	1	ı	_	ı	_	_	-11.5	-12.08	-12.71	-13.38
8	_		_		_	-	_	_	-	-15.4	-15.9	-16.51
10	_		_	_	_	_	_	_	_	_	-19.2	-19.73
12	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-23.01

结束语

折弯干涉、最小折弯边与展开计算在钣金折弯中不可或缺,是快速判断工件能否折弯、保证折弯质量与提高加工效率的关键,在后续的机车生产中,我们将继续刻苦钻研,在保证产品质量和加工效率的前提下,精准计算钣金展开尺寸,降低废品率,减少板材浪费率。

参考文献

[1]杨森.钣金折弯加工图形式编程系统研究与设计 [D].2022.

[2]徐帅.基于机器视觉的钣金折弯加工精度检测与

补偿研究[D].2023.

[3]杜成刚,刚建华.六轴折弯机器人折弯单元结构设计[].沧州师范学院学报.2021,(1).

[4] 申家雷,李振光.金属板料机器人折弯单元的设计选型[J]. 锻压装备与制造技术.2022,57(5).DOI: 10.16316/j.issn.1672-0121.2022.05.002.

[5]代彩梅, 关雨. 浅谈钣金折弯结构工艺性设计 [J]. 企业文化(下旬刊).2013, (4).191.

[6] 杨汉,陈佳,兰勇,等.数字化技术在航空钣金成 形模具制造中的应用[[].航空制造技术.2012,(17).60-62.

[7] 刘永生. 钣金零件展开长度的计算方法[J]. 电子工艺技术.2002, (1).34-36.